


Abfalleimer Müllboy Big

Ausschwenkbarer Abfalleimer mit XXL-Füllvolumen für Unterschränke mit scharnierter Tür



Der runde Eimer dreht sich beim Öffnen der Schranktüre komplett aus dem Möbel, während sich gleichzeitig sein Deckel anhebt.

Der runde Abfalleimer Müllboy dreht beim Öffnen der Schranktür komplett heraus. Sein Deckel hebt sich dabei, bleibt aber selbst im Schrank. So kann Müllboy bequem von oben bedient werden. Beutel werden am oberen Rand des Eimers eingehängt und mit dem Abdeckung festgehalten. Das Modell Müllboy Big mit seinem XXL-Fassungsvermögen sorgt für eine restlose Füllung Beutel. Nach Bedarf können auch zwei kleinere Beutel nebeneinander eingespannt werden. Müllboy wird an der Schrank-Innenwand und der Türe befestigt. Seine robuste Führung und der stabile Metalleimer erlauben es auch einmal, den Abfall kräftig zusammenzupressen.

Technische Daten

Grifflose Fronten	Optional
Barrierefrei	Ja
Typ	1/2
Farbe	anthrazit
Tragkraft	0-8 kg
Eimerhöhe (EIH)	315/395 mm
Lichte Breite Min. (LB)	455 mm
Lichte Tiefe Min. (LT)	400 mm
Lichte Höhe Min. (LH)	390/460 mm
Höhe (H)	390/460 mm
Füllvolumen	32/40 L

Merkmale und Vorteile

- Einfaches Befüllen von oben, da Müllboy sich komplett aus dem Möbel dreht
- Saubere Lösung mit grosser Öffnung, Überfüllring und Deckel, der sich beim Öffnen und Schliessen automatisch hebt und senkt
- Grosszügig dimensionierter Eimer für Abfallsäcke mit bis zu 110 cm Umfang
- Einfaches Einspannen von Müllbeuteln verschiedener Grössen für die Abfalltrennung
- Stabiler Metalleimer erlaubt kräftiges Zusammenpressen des Abfalls

Technische Eigenschaften

- Langlebige, wartungsfreie Technik
- Mit Bohrschablone für eine einfache Montage an der Schrank-Innenwand und am Türflügel
- Ideal zum Nachrüsten und Mitnehmen in jedes neue Zuhause
- Geringe Variantenvielfalt, da Müllboy rechts- / linkskompatibel und unabhängig von Seitenwandstärke und Scharniertyp ist
- In 2 Höhen erhältlich, passt Müllboy unter jede Spüle und bringt Planungssicherheit
- Keine Belastung der Scharniere und damit keine nachträglichen Service- oder Garantiearbeiten

